

# АКТ

государственной историко-культурной  
экспертизы на выявленный объект  
культурного наследия «Церковь в честь  
Тихвинской иконы Божией Матери  
(православный приходской двухпрестольный  
храм)», 1743 г., расположенный по адресу:  
Ульяновская область, Барышский район,  
с. Осока, центр села

Исполнитель:

ООО Эксперт;

Шашиц С.И. (г. Киров) – аттестованный эксперт по  
проведению государственной историко-культурной  
экспертизы

2017



культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской области».

1. Дата начала проведения экспертизы: 10 июля 2017 г.

2. Дата окончания проведения экспертизы: 21 июля 2017 г.

3. Место проведения экспертизы: г. Ульяновск, г. Киров

4. Заказчик экспертизы:

Правительство Ульяновской области.

Государственный контракт № 157-ДХ-П от 20.06.2017 г.

5. Сведения об исполнителе:

ООО «Эксперт» - директор Кузнецкий Александр Валентинович, адрес: 432030 г. Ульяновск, ул. Пиностромяя, 13 б, ИНН 7327061036 КПП 732501001.

Шакин Сергей Прикович (г.Киров): образование - высшее профессиональное. Кировский политехнический институт, специальность «Промышленное и гражданское строительство», квалификация инженер-строитель, лицензия РИ № 490171;

стаж работы по профилю экспертной деятельности 22 года; аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы, приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25.12.2014 года № 2448 (объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия: документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; проекты зон охраны объекта культурного наследия; документация, обосновывающая проведение работ по сохранению объекта культурного наследия).

6. Цель экспертизы:

Обоснование целесообразности включения (либо отказа во включении) выявленного объекта культурного наследия в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и определение категории его историко-культурного значения.

7. Объект экспертизы:

Наименование объекта:

- в соответствии с Распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры»: «Церковь в честь Тихвинской иконы Божией Матери (православный приходской двухпрестольный храм)», 1743 г.;

- в соответствии с представленным Списком спискам объектов культурного наследия Барятинского района Ульяновской области: «Церковь в честь Тихвинской иконы Божией Матери (православный приходской двухпрестольный храм)», 1743 г.

Местонахождение объекта:

- в соответствии с Распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры»: Ульяновская область, Барятинский район, с. Оека, центр села.

Эксперт

С.И. Шакин

- в соответствии с представленным Сводным списком объектов культурного наследия Барышского района Удьяновской области: Удьяновская область, Барышский район, с. Осока, центр села.

#### **8. Перечень документов, представленных заказчиком:**

Фотографии объекта на момент проведения экспертизы.

Распоряжение Главы администрации Удьяновской области от 29.07.1999 г. № 959-р «О признании статусом выявленных памятников истории и культуры (копия);

Список недвижимых памятников истории, выявленных памятников, объектов истории и культуры Барышского района, принятых Министерством культуры РФ (спецмо № 421-39-14 от 24.03.98) Приложение к распоряжению Главы администрации области от 29.07.1999 г. №959-р (копия);

- Сводный список объектов культурного наследия Барышского района Удьяновской области.

#### **9. Сведения об обязательствах, повывивших на процессе проведения и результаты экспертизы:**

Обстоятельства, повывившие на процессе проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

#### **10. Сведения о проведенных исследованиях в рамках экспертизы (примененные методы, объем и характер выполненных работ, результаты):**

При подготовке настоящего заключения Экспертом:

рассмотрены представленные заказчиком экспертизе (далее – Заказчик) документы, подлежащие экспертизе:

- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных документов, материалов, информации по объекту, включающего документы и материалы, принятые от Заказчика, а информацию, выявленную Экспертом;

оформлены результаты проведенных исследований в виде акта государственной историко-культурной экспертизы;

Эксперт при исследовании документов и материалов, представленных на экспертизу и собранных в ходе экспертизы, считает их достаточными для подготовки заключения.

Эксперт установил, что иных положений и условий, необходимых для проведения экспертизы не требуется.

#### **11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований:**

Общие сведения.

Экспертом установлено, что село Осока расположено в 22 км к юго-востоку от г. Барыш, в окружении холмов, покрытых смешанным лесом с преобладающим сосны. Возникло село в 17 веке. В 1913 году в селе был 281 двор, 1098 жителей (русские). Тихвинно-Войгородская церковь, церковно-приходская школа, багари по поюде пашкам.

В 1996 году население села составляло 300 человек, преимущественно русские.

В недавнее время Осока – село Живайкинского сельского поселения Барышского района Удьяновской области бывшего Сямьинского уезда Симбирской губернии.

Объект экспертизы - церковь в честь Тихвинской иконы Божьей Матери расположенная по ул. Центральная в селе Осока.

эксперт



С.Н. Шабанов

Вызрелая по традиционной схеме церковь состоит из двухсветного четверика храма с примыкающей с востока вытянутой апсидой с полукруглым завершением. С запада к храму примыкает низкая трапезная.

Невысокий придел во имя Святых Мучеников Кирика и Пуллиты у северо-восточного угла трапезной придаёт композиции каменника живописную асимметричность, характерную для зодчества XVII – начала XVIII веков. Здание стоит на оштукатуренном фундаменте из дикого камня и разновысотном карнизином покое.

Купол храма был утрачен в начале 1990-х годов в результате неудачной попытки восстановления церкви, когда старый купол был разобран, а новый деревянный – меньший по размерам, с некачественными пропорциями – оставлен недостроенным.

Фасадный декор церкви выполнен в духе парашкинского барокко. Мотивы парашкинского барокко наиболее ярко проявляются в рисунке наличников. Арочные окна храма в апсиде заделаны в наличники с полукруглыми и базами и капителями и с высокими раскрепованными фронтонами, а прямоугольные окна во четверике – с наличниками из полукруглых с лучковыми фронтонами.

Верх стен украшен горизонтальным поясом и завершен профилированным карнизом. Верхние углы четверика храма украшены рустованными дощечками, а нижние – спаренными полукруглыми.

Закрыва в 1930-е годы церковь сейчас заброшена, стремительно разрушается, состояние руинированное.

Распоряжением Главы администрации Ульяновской области «Об признании статуса выявленных памятников истории и культуры от 29.07.1999 № 959-р «Церковь в честь Тихвинской иконы Божией Матери православной приходской двухпрестольной храм», 1743 г. Ульяновская область, Барышский район, с. Оежа, ул. Центральная» включён в Список выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Барышского района Ульяновской области.

## **12. Перечень документов и материалов, сформированных и полученных при проведении экспертизы, а также не использованной для нее специальной, технической и справочной литературы:**

- Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 года № 24-ЗО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской области»;
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- [Методические указания по определению предмета охраны объектов культурного наследия] Книга 2. Методические указания по определению предмета охраны для объектов, представленных к включению в реестр объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия и объектов культурного наследия федерального и регионального значения памятников истории и культуры: раздел 4.1.3. Памятники монументального искусства – ООО «ИФ-Град», авт. коллектив: И. С. Кудимов, А. С. Писков, А. Д. Баташов, Д. П. Дирини, В. А. Кичиженко, П. Е. Мерзляков, Г. Е. Каменева, Д. М. Язкин, А. Е. Рождественский; издание: Комитет по культурному наследию города Москвы (Москомнаследие). – М., 2013. – 41 с. – Департамент культурного наследия города Москвы;
- [Разработка и освоение методических указаний по проведению комплексных историко-культурных исследований] Книга 2. Методических указаний по проведению

комплексных историко-культурных исследований / ГУП «НИИПИ генерального плана Москвы»; авт. коллектив: Соловьёва — Царёва Т.В., Дутлова Г.Ю., Белоконь А.А., Ким О.Л., Гуренкая А.С., Липарти Н.Р.; заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы, — М., 2009. — 54 с. — Департамент культурного наследия города Москвы;

• Правила оформления заключений тактов государственной историко-культурной экспертизы, необходимой для обеспечения принятия Правительством Москвы решений о включении объектов культурного наследия регионального значения (памятников и ансамблей) в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: Приложение к приказу Департамента культурного наследия города Москвы от 21 июля 2011 г. № 192/Департамент культурного наследия города Москвы. — Государственный учет объектов культурного наследия;

• приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 года №1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия».

### 13. Обобщения вывода экспертизы:

Проанализировав имеющиеся результаты натурного обследования, фотографии Объекта, материалы, представленные государством по охране объектов культурного наследия Ульяновской области, материалы историко-культурных и архивных исследований, эксперт пришел к следующим выводам:

1. Согласно статье 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», к объектам культурного наследия относятся «объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетелем эпохи в цивилизации, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры».

Объект экспертизы — выявленный объект культурного наследия «Церковь в честь Тихвинской иконы Божией Матери (православный приходской двухпрестольный храм), 1748 г., расположенный по адресу: Ульяновская область, Барышевский район, с. Осока, ул. Центральная, поставленный на государственную охрану Распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О придании статуса выявленных памятников истории и культуры», является руинированным сооружением.

В качестве основных критериев для отнесения данного или сооружения к объектам культурного наследия согласно Федеральному закону от 25.06.2002 № 73-ФЗ можно отметить:

- мемориальную ценность объекта, при определении которой следует учитывать значимость события или события, для достаточно большой территории или значительного количества людей, а также подлинность объекта и достоверность информации, приводимой в качестве доказательства «мемориальной ценности» объекту;
- архитектурную ценность — стилистическая выразительность, индивидуальность, переосмысления авторства, новаторские при проектировании и строительстве технических передовых приемов, методов и материалов;
- градостроительную ценность — значение памятника на окружающее пространство.

Эксперт



С.Н. Шайнин

ство организуемая и доминирующая роль, явно ансамблевый характер застройки территории;

- художественно-эстетическую ценность – степень эмоционального воздействия на наблюдателя, которая может быть сформулирована с использованием архитектурных, искусствоведческих или медико-экологических терминов.

**На основании проведенного ви- ального осмотра Объекта, исследования архивных и иных материалов установлено:**

- архитектурно-градостроительная роль объекта раскрыта в центре села, не имеет существенных визуальных связей с объектами культурного наследия, расположенными в непосредственной близости. Объект не обладает градостроительной ценностью, не является градостроительной доминантой или объектом, формирующим градостроительную среду. На момент проведения экспертизы исторический облик объекта экспертизы «Церковь в честь Тихвинской иконы Божией Матери (православный приходской двухпрестольный храм)» существенно изменён, тем самым нарушено его целостное восприятие. На объекте невозможно объективно определить архитектурно-художественное оформление фасадов и его первоначальный исторический облик.

Высотная композиция Объекта – нарушена.

Выразительность композиции Объекта – по наличию гармоничности, т.е. такого качества архитектурно-художественного оформления сооружений, при котором глаз не ощущает несоответствия размеров частей и все в целом, а сочетание цветов не раздражает глаз. В данном Объекте нарушена.

- историческая полнота – связь с историческими событиями или известными личностями не установлена. Принадлежность к объектам мемориального характера или связанная с важными историческими событиями – Экспертом по представленным документам и по материалам доступных в средствах массовой информации не установлена мемориальная ценность Объекта, связанная с историческими событиями Российской Федерации, Ульяновской области и Барышского района;

- техническое состояние – на момент проведения экспертизы объект не поврежден, имеет значительные повреждения и утраты.

- имеющиеся документы не позволяют достоверно и объективно определить исторические границы территории сооружения, тем самым не выполнять приказ Министрства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 года № 1745.

На момент проведения экспертизы, представленной документацией на выявленный объект культурного наследия «Церковь в честь Тихвинской иконы Божией Матери (православный приходской двухпрестольный храм)», расположенный по адресу: Ульяновская область, Барышский район, с. Осоеда, ул. Центральная, оснований для включения его в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации недостаточно.

По совокупности перечисленных выше критериев оценки сделан вывод, что Объект не обладает историко-культурной ценностью и не подлежит государственной охране и учету как самостоятельный объект культурного наследия.

2. Экспертом проанализирована возможность присвоения Объекту категории объекта культурного наследия местного, муниципального значения и выдано следующее:

- историко-архивные материалы подтверждают отсутствие у Объекта мемориальной ценности, не прослеживается связь Объекта с важными историческими событиями или выдающимися деятелями общественно-культурной жизни Ульяновской области;

- в соответствии с пп. 1, 2 ст. 9.4. Федерального закона № 73-ФЗ «...к памятникам истории и культуры местного, муниципального значения и городских округов в области сохранения



*использование, популяризация и государственной охраны объектов культурного наследия относятся*

*1) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности поселений и их городских округов;*

*2) государственная охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения*

Согласно ст.18 Федерального закона № 73-ФЗ пометка Объекта на государственную охрану в качестве объекта культурного наследия местного (муниципального) значения не осуществляется по согласованию с органами местного самоуправления;

*«3. Региональный орган охраны объектов культурного наследия на основании заключения государственной историко-культурной экспертизы, в котором определяется историко-культурная ценность объекта и предлагается включить объект в объектный культурного наследия регионального или местного (муниципального) значения, в срок не позднее тридцати рабочих дней со дня получения указанного заключения принимает решение о включении объекта в реестр в качестве объекта культурного наследия регионального или по согласованию с органами местного самоуправления - местного (муниципального) значения либо об отказе во включении объекта в реестр».*

Экспертам установлено, что в представленных материалах обращений о постановке на государственную охрану от администрации муниципального образования и населения района и государственной орган государственной охраны Ульяновской области не поступают.

3. В случае хозяйственного освоения земельного участка, расположенного под занимаемым Объектом, эксперт рекомендует государственному органу охраны объектов культурного наследия Ульяновской области и администрации муниципального района выдать задание Застройщика научную фиксацию: обмерные чертежи и объем, дающим полное представление об архитектурном облике Объекта и его декоративных элементах, детальной фотофиксацию декора Объекта.

4. Изученные в рамках экспертизы материалы обосновывают возможность принятия решения о целесообразности постановки Объекта на государственный учет как памятника истории и культуры регионального значения и не имеют достаточных оснований для присвоения ему статуса объекта культурного наследия местного (муниципального) значения.

#### **14. Вывод экспертизы:**

1. На момент проведения экспертизы выявленный объект культурного наследия «Церковь в честь Тихвинской иконы Божией Матери (православный приходской двухпрестольный храм), 1743 г., расположенный по адресу: Ульяновская область, Барышский район, с. Осока, ул. Центральная, не обладает признаками исторической, архитектурной и градостроительной ценности и не соответствует определению объекта культурного наследия.

2. Отсутствует целесообразность включения выявленного объекта культурного наследия «Церковь в честь Тихвинской иконы Божией Матери (православный приходской двухпрестольный храм), 1743 г., расположенного по адресу: Ульяновская область, Барышский район, с. Осока, ул. Центральная, в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Эксперт



С.И. Галкин



3. В рамках проведенной государственной историко-культурной экспертизы Эксперт рекомендует государственному органу охраны объектов культурного наследия Ульяновской области включить объект «Церковь в честь Тихвинской иконы Божией Матери (православный приходской двухпрестольный храм), 1743 г., расположенный по адресу: Ульяновская область, Барышский район, с. Озока, ул. Центральная, из перечня выявленных объектов культурного наследия Ульяновской области, утвержденного распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры».

4. Закрепление экспертизы ОПРИЦАП. На ЮЕ.

#### 15. Информация об ответственности за достоверность сведений.

Я, нижеподписавшийся, эксперт Шакин Сергей Прикович признаю свою ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», «Положением о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2009 г. №569 и отвечаю за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении (акте) экспертизы. Настоящим подтверждаю, что предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой мне известно и понятно.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 4 (четырёх) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, имеет приложения.

К настоящему акту прилагаются копии следующих документов:

1. Фотофиксация объекта на момент государственной историко-культурной экспертизы на 12 л.
2. Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры» (копия).  
Список недвижимых памятников (новых выявленных) памятников объектов истории и культуры Барышского района, принятых Министерством культуры РФ письмом № 421-39-14 от 24.03.98 (Приложение к распоряжению Главы администрации области от 29.07.99 № 959-р (копия)).
4. Сводный список объектов культурного наследия Барышского района на 12 л. Ульяновской области

Исполнитель  


С. Н. Шакин

Эксперт,



С. Н. Шакин

Фотофиксация выявленного объекта культурного наследия  
«Церковь в честь Троицкой иконы Божией Матери  
(православный приходской двухпрестольный храм)», 1743 г.,  
(Ульяновская область, Барышский район, с. Обока, ул. Центральная)

