

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

12.05.2021

№245-пр

Экз. № ____

г. Ульяновск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения, расположенного на территории Ульяновской области, включённого в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

В соответствии со статьями 9², 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», статьёй 4 Закона Ульяновской области от 09.03.2006 № 24-ЗО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской области»:

1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом», вторая половина XIX в. – начало XX в., расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, 15.

2. Уполномоченному органу охраны объектов культурного наследия обеспечить согласование работ по сохранению объектов культурного наследия без изменения утверждённых предметов охраны.

Исполняющий обязанности
Председателя
Правительства области

А.А.Смекалин

ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению Правительства
Ульяновской области

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом», вторая половина XIX в. – начало XX в. (г. Ульяновск, ул. Федерации, 15)

Градостроительные характеристики

Местоположение здания в современных границах участка (Лит. А): в центральной части города, в ряду исторической застройки на улице Федерации (бывшая Лосевая). Главным фасадом ориентировано на восток (фото 1, 2, 4-8);

этажность и высотные габариты здания (Лит. А): одноэтажное с цокольным и антресольным этажом (фото 1, 2, 4-8);

объёмно-пространственная структура здания: прямоугольное в плане под трёхскатной крышей, одноэтажное с антресолью по западному фасаду, на цокольном этаже здание протяжённым фасадом выходит на красную линию улицы Федерации (фото 1, 2, 4-8);

каменные ворота, примыкающие слева к главному фасаду здания, с широким лучковым проёмом, акцентированным веерной кладкой, завершённые профилированным карнизом (фото 1, 3)




Фото 1 (1983 г.)



Фото 2



Фото 3



Фото 4

	 <p>Фото 5 (2021 г.) Фото 6 (2021 г.)</p>  <p>Фото 7 (2021 г.) Фото 8 (2021 г.)</p>
Инженерно-конструктивные характеристики	
<p>Материал стен: красный кирпич на известковом кладочном растворе (фото 1, 2); форма оконных проёмов: лучковые проёмы первого и цокольного этажей, арочные проёмы фронтона, прямоугольные проёмы антресольного этажа (фото 1, 2, 4-9, 11, 12); материал и форма ограждения: кирпичное ограждение с лучковой аркой входных ворот. Форма ворот, имеющая завершение в виде двух скатов (фото 3); первоначальный материал (дерево) и форма заполнения оконных проёмов (профилировка и расстекловка) в редакции второй половины XIX в. – начала XX в. (фото 1, 2); материал кровельного покрытия (гладкие металлические листы с фальцевыми соединениями)</p>	 <p>Фото 1 (1983 г.)</p>  <p>Фото 2</p>  <p>Фото 3</p>  <p>Фото 4</p>  <p>Фото 5 (2021 г.) Фото 6 (2021 г.)</p>  <p>Фото 7 (2021 г.) Фото 8 (2021 г.)</p>  <p>Фото 9</p>

		
	Фото 11	Фото 12
Архитектурные характеристики		
<p>Стилистика – эклектика с элементами позднего классицизма (фото 1, 2); композиция и архитектурный декор главного фасада здания второй половины XIX в. – начала XX в.:</p> <p>трёхсторонние профилированные наличники окон первого этажа (фото 1, 2, 11);</p> <p>подоконные профилированные полочки (фото 1, 2, 11);</p> <p>сандрики-карнизы над оконными проёмами первого этажа с гладким фризом (фото 1, 2, 11);</p> <p>прямоугольные горизонтальные подоконные ниши, обрамлённые профилированной рамкой, в подоконном пространстве первого этажа (фото 1, 2, 11);</p> <p>рамочные профилированные наличники арочных проёмов чердачного этажа (фото 1, 2, 12);</p> <p>лопатки с вертикальными прямоугольными нишами, расположенные по углам и между оконными проёмами первого этажа (фото 1, 2, 11);</p> <p>трёхчастный венчающий карниз с раскреповкой, фризовая часть декорированная прямоугольными ширинками (фото 1, 2, 9, 10);</p> <p>фронтон с примыкающими парапетными стенками, завершёнными профилированным карнизом (фото 1, 2, 9, 10);</p> <p>парапетные столбики с горизонтальными нишами, завершённые профилированным карнизом, расположенные по углам здания и фланкирующие парапетную стенку (фото 1, 2, 9);</p>		
	Фото 1 (1983 г.)	Фото 2
		
	Фото 4	
		
	Фото 9	
		
	Фото 10	
		
	Фото 11	Фото 12
		
	Фото 13	

межэтажный гладкий пояс, ограниченный профилями, с раскреповкой на лопатках (фото 1, 2, 14); профилированный карниз фронтона (фото 1, 2, 9, 12); ромбовидный накладной декор с растительным орнаментом (фото 1, 2, 9, 12, 13); композиция и архитектурный декор боковых фасадов здания второй половины XIX в. – начала XX в.: широкий карниз с гладким фризом, ограниченный профилированными поясами (фото 2, 4)



Фото 4